


Kartierungsthema: Schmutzschichten



Dipl.-Rest. Sophie Richter, Dittmarstraße 102, 74074 Heilbronn
Tel: 01726266483, Email: info@sophie-richter.com

Stuttgart - Staatsgalerie
Denkmal Wilhelm I.
Seite 1

Bearbeitungszeitraum: Juli 2010

1 : 30

Konstruktion	Fehlende Teile
lösbare Verbindung	Loch
Fuge	Flickung
Niet	Deformation
angesetztes Teil	Fuge geöffnet
Trägermaterial	Risse, Brüche
Bronze	Schmutzschichten
Kupfer	braune Schicht, auftragend
Schadensbild	grüne Schicht, abtragend
aktive Korrosion	schwarze Schicht, auftragend