

# Kartierungsthema: Schmutzschichten



Dipl.-Rest. Sophie Richter, Dittmarstraße 102, 74074 Heilbronn  
Tel: 01726266483, Email: info@sophie-richter.com

Stuttgart - Staatsgalerie  
Denkmal Wilhelm I.  
Seite 2

Bearbeitungszeitraum: Juli 2010

1 : 30

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Konstruktion   |  |  Fehlende Teile           |  |
|  lösbare Verbindung |  Loch                         |  Flickung                 |  |
|  Fuge               |  Deformation                  |  Fuge geöffnet            |  |
|  Niet               |  Risse, Brüche                | Schmutzschichten   |  |
|  angesetztes Teil   |  braune Schicht, auftragend   |  |  |
| Trägermaterial   |  |  grüne Schicht, abtragend |  |
|  Bronze             |  schwarze Schicht, auftragend |  |  |
|  Kupfer             |  |  |  |
| Schadensbild   |  |  |  |
|  aktive Korrosion   |  |  |  |